

Technisches Datenblatt

DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-LIQUIXX ist eine pastöse Funktionsbeschichtung für optimale Sicherheit bei schwierigen Dachdetails.



Eigenschaften	Werte/Beschreibung
Beschreibung	
Anwendung	DELTA®-LIQUIXX ist eine pastöse Funktionsbeschichtung für optimale Detailsicherheit für schwierige Dachdetails zum luftdichten Anschluss im Innen- und Außenbereich an Dach- und Wandkonstruktionen mit geeigneten* DELTA®-Folien.
Material	Pastöse, strukturviskose Reinacrylat-Dispersion
Besondere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • DELTA®-LIQUIXX hat einen eingebauten Trocknungsindikator: Der Farbton wechselt von hellblau zu dunkelblau. • Erfordert keine Arbeitsunterbrechung durch den Trocknungsprozess, da die Dämmung sofort verlegt werden kann. • Ist im nicht ausgehärteten Zustand mit Wasser abwaschbar und erleichtert die Reinigung der Arbeitsgeräte
Eigenschaften	
Einsatzgebiete	DELTA®-LIQUIXX ist eine pseudoplastische, pastöse Funktionsbeschichtung für den luftdichten Anschluss von DELTA®-Luftdichtheitsschichten an z. B. Wänden, Rohrdurchführungen, Zangen, Kabeln und schwer zugänglichen Details bei Sanierung und Neubau. DELTA®-LIQUIXX ist keine Oberflächenbeschichtung.
Daten	
Gebinde	4 Liter
Flasche	1 Liter
Verbrauch	ca. 0,9l/m² mit DELTA®-LIQUIXX GT 10 Spezialvlies
Funktionsbereich	-40 °C bis +80 °C
Lagerung vor Verarbeitung	+5 °C bis +30 °C (temperierte Lagerung empfohlen), frostfrei, angefangene Gebinde gut verschließen
Lagerungsdauer	Mind. 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, licht- und feuchtigkeitsgeschützt.
Lagerungsklima	+5 °C bis +30 °C
Verarbeitungsklima	mind. +5 °C
Abbindezeit	Die Abbindezeit ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Auftragsstärke und beträgt bei 21°C/45 % rel. Luftfeuchte ca. 3 Stunden.
Karton/Palette	<ul style="list-style-type: none"> • DELTA®-LIQUIXX 4 Liter: 60 Gebinde/Palette • DELTA®-LIQUIXX 1 Liter: 8 Flaschen/Karton
Allgemeine Hinweise	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vor Beginn der Arbeiten DELTA®-LIQUIXX einmal aufrühren. Der zu beschichtende Untergrund ist zu reinigen und auf Tragfähigkeit zu überprüfen. Voraussetzung für die sichere Verarbeitung sind ausreichend tragfähige, saubere (besenreine), trockene bis leicht feuchte, frost- und fettfreie Untergründe. • Durch den Trocknungsindikator von DELTA®-LIQUIXX kann leicht an der Farbveränderung, hellblau zu dunkelblau, die Durchtrocknung erkannt werden.

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Informationen entbinden nicht von eigenverantwortlichem Verhalten. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.

