

Eine Standardtraufenausbildung beim vollgedämmten Steildach

## Zwei Varianten für die Traufe

Die Traufe ist eines der Schlüsseldetails am Steildach. Normalerweise wird das von der Dachfläche kommende Regenwasser hier direkt in die Regenrinne geleitet. Eine Entwässerung der regensichernden Zusatzmaßnahme unterhalb der Regenrinne kann in vielen Fällen aber eine sinnvolle Alternative sein.

Von Arne Witzke

Die Dachentwässerung findet in zwei Ebenen statt. Das oberflächlich anfallende Niederschlags- und Schmelzwasser wird von der Regenrinne aufgenommen und abgeleitet. Eine wesentlich geringere, jedoch nicht zu vernachlässigende Menge Wasser entsteht auch auf der regensichernden Zusatzmaßnahme (etwa einer Unterdeckbahn). Über diese zweite Ebene wird das über Deckfugen in der Ziegel- oder Dachsteindeckung eingedrungene Niederschlagswasser und das sich aufgrund bauphysikalischer Prozesse bildende Kondenswasser zur Traufenkante abgeführt. Während das Wasser von der Bedachungsoberfläche immer in die Regenrinne abgeleitet wird, stehen für die Entwässerung der regensichernden Zusatzmaßnahme zwei Wege zur Verfügung:

Variante 1: Die Ableitung erfolgt direkt in die Regenrinne über eine mit einem Rinneneinhangblech versehene keilförmige Traufbohle (siehe Foto rechts).

Variante 2: Die Ableitung erfolgt unterhalb der Regenrinne über ein Tropfblech. Das Tropfblech kann auf der Traufschalung oder auf einer auf den Sparrenenden eingelassenen Traufbohle angebracht werden.

### Variante 1: Entwässerung in die Regenrinne

Bei der Entwässerung von der Unterdeckbahn direkt in die Regenrinne werden Regen- und Kondenswasser unmittelbar und gemeinsam abgeleitet. Das Ende der Unterdeckbahn liegt dabei auf dem Rinneneinhangblech. An diesem Punkt muss für einen ausreichenden Lüftungsquerschnitt gesorgt werden. Der freie Querschnitt, der sich aus der Profilierung von Dachziegeln/Dachsteinen ergibt, reicht hier in der Regel nicht aus,

sodass zusätzlich Traufenzuluft-Elemente eingebaut werden müssen. Ist eine belüftete Dachkonstruktion vorgesehen, können die für die zweite Lüftungsebene erforderlichen Zuluftöffnungen optisch unauffällig hinter der Regenrinne eingeplant werden.

Die Lüftungsquerschnitte für belüftete Dächer werden nach DIN 4108:2018-10 „Wärmeschutz und Energie-




Die Unterdeckbahn wird auf das Rinneneinhangblech geführt und dort verklebt  
Fotos/Zeichnungen:  
Dörken GmbH & Co. KG



Traufenausbildung bei einer belüfteten Dachkonstruktion mit eigener Zuluftführung

Rechts: Auch die zweite Lüftungsebene benötigt ein Schutzgitter



Einsparung in Gebäuden - Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz, Abs. 5.3.3 Dächer“ dimensioniert. Demnach muss der freie Lüftungsquerschnitt an der Traufe mindestens zwei Prozent der zugehörigen Dachfläche betragen, mindestens jedoch  $200 \text{ cm}^2/\text{m}$  Traufe.

#### Schnee in der Rinne kann Entwässerung behindern


Im Winter kann sich diese Konstruktion jedoch auch als nachteilig erweisen. Schnee, der sich in der Regenrinne anhäuft, kann sowohl die Dachentwässerung behindern als auch die Entwässerung der Unterdeckbahn. Der dadurch verursachte Rückstau kann zu Feuchteinträgen in die Dachkonstruktion führen, wenn anstauendes Wasser über Löcher von Nägeln oder Tackerklammern eindringt. Zusätzlich können sich unter der Dachdeckung Eisschanzen bilden. Gleichzeitig behindert der Schnee auch die Unterlüftung der Dachdeckung, was zusätzliche Tauwasserbildung zur Folge haben kann. Auch bei flach geneigten Dächern zeigen sich Nachteile: Die Keilbohle kann hier zur Wassersackbildung führen, die eine geregelte Wasserableitung behindert. Es ist also

schon im Vorfeld zu prüfen, ob die Verwendung einer Keilbohle mit der am Objekt vorhandenen oder geplanten Dachneigung kompatibel ist.


#### Variante 2: Entwässerung unterhalb der Regenrinne

In vielen Fällen ist Variante zwei eine Alternative. Die Entwässerung der regensichernden Zusatzmaßnahme erfolgt hier unterhalb der Regenrinne über ein am Sparrenende montiertes Tropfblech. Darauf folgen dann die Konterlattung und die Traufbohle zur Montage der Regenrinne. Die Unterdeckbahn entwässert also nicht in die Regenrinne, sondern das abgeleitete Niederschlagswasser tropft unterhalb am Tropfblech ab. Da die Unterdeckbahn bei dieser Konstruktion flach bis zum Sparrenende geführt wird, ist eine Wassersackbildung ausgeschlossen. Auch Schnee kann den Wasserablauf nicht behindern, da er sich ja „eine Etage höher“ in der Regenrinne sammelt. Schnee, der in die Konterlattenebene eingeblasen wird, kann auch über das Tropfblech herausrieseln, soweit das nicht durch ein Insektenschutzgitter eingeschränkt wird.

Bei flachen Dachneigungen kann eine falsch dimensionierte (gegenläufig geneigte) Traufbohle einen „Wassersack“ bilden




Bei eingeschnitter Regenrinne ist die Unterlüftung des Deckmaterials nicht mehr gegeben



Bildung einer Eisschanze bei fehlender Unterlüftung





Die unter der Traufbohle durchlaufende Unterdeckbahn wird auf ein Tropfblech geführt

Links: Belüftungs- und Entwässerungsführung der Konterlatten-ebene unterhalb der Traufbohle

Fotos/Zeichnungen: Dörken GmbH & Co. KG

### Abtropfendes Wasser kein Hinweis auf Undichtigkeit

Bei dieser Ausführung ist es angebracht, den Auftraggeber im Vorfeld darüber zu informieren, dass es normal ist, wenn über das Tropfblech Wasser abtropft. Als nützlicher Nebeneffekt ergibt sich dabei auch eine Art „Frühwarnsystem“: Wenn in Teilbereichen regelmäßig bei oder kurz nach Regenfällen deutlich höhere Mengen Wasser als üblich abtropfen, sollte man die Dachdeckung auf mögliche Oberflächenschäden überprüfen, bevor es zu einem nennenswerten Schaden in der Konstruktion kommen kann.

### Nicht geeignet bei „wasserdichten Unterdächern“

Bei „wasserdichten Unterdächern“ ist Variante 2 der Traufenausbildung allerdings ungeeignet, da in diesem Fall die regensichernde Zusatzmaßnahme die eigentliche wasserführende Ebene darstellt. Es ist also damit zu rechnen, dass große Mengen an Regenwasser unterhalb der planmäßigen Dachentwässerung abgeführt werden. Hier ist die regensichernde Zusatzmaßnahme zwingend direkt in die Regenrinne zu entwässern. Aufgrund der geringen Dachneigung wird dabei die Traufbohle flächenbündig mit der Schalungsebene montiert und die Dachrinnenhalter eingelassen, um eine behinderungsfreie Dachentwässerung realisieren zu können.

### Abstand zwischen Rinne und Deckungsvorderkante

Konstruktiv ergibt sich daraus eine Vergrößerung des vertikalen Abstandes zwischen der Deckungsoberkante und der Rinne. Bei extremen Regenfällen kann das dazu führen, dass das auf der Dachdeckung ablaufende Niederschlagswasser über die Regenrinne hinwegschießt. Das lässt sich durch eine Vergrößerung des horizontalen Abstandes der Rinne zur Deckungsvorderkante kompensieren (siehe Bild rechts). Das Rinneneinhangblech muss in diesem Fall größer dimensioniert werden, damit das Wasser vom Deckwerkstoff über das Traufblech hinweg sicher in die Dachrinne eingeleitet werden kann. Wie weit der Deckwerkstoff das Traufblech überdecken muss, ist abhängig von der Dachneigung und wird in den Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk beschrieben:


- ▶ Dachneigung > 22° mindestens 100 mm,
- ▶ Dachneigung ≥ 15° bis ≤ 22° mindestens 150 mm,
- ▶ Dachneigung < 15° mindestens 200 mm.

### Fazit – zwei Ausführungsvarianten

Bei der Traufenausbildung wärmegeämmter Dachkonstruktionen mit regensichernder Zusatzmaßnahme gibt es zwei mögliche Ausführungsvarianten für die Entwässerung der Zusatzmaßnahme. Beide Varianten sind praxiserprobt und, bei Einhaltung der Fachregeln und der Verarbeitungsrichtlinien der Materialhersteller, handwerksgerecht und gewährleistungssicher.

### Autor

Arne Witzke ist Dachdeckermeister und Anwendungstechniker bei der Dörken GmbH & Co. KG in Herdecke.



Bei flachen Dachneigungen und wasserführenden Unterdächern sollte die Unterdeckung direkt auf das Traufblech geführt werden

Ein verlängertes Traufblech vergrößert den Abstand zwischen der Vorderkante der Eindeckung und der Rinne. So schießt Wasser nicht über die Rinne hinaus

